

以下4つの リコール製品を 探しています。



以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を停止してください。
- メーカー等各社へご連絡してください。

電気ストーブ

サンフン
燦坤日本電器(株)



問い合わせ 0120-600-527

電子レンジ

岩谷産業(株)、小泉成器(株)



問い合わせ

岩谷産業株式会社: 0120-009-930

小泉成器株式会社: 0120-551-494

石油ストーブ

販売元: コーナン商事(株)



問い合わせ 0120-04-1910

電気こんろ

(株)萬品電機製作所(倒産)



使用を中止してください

リコール製品の詳細は、裏面をご覧ください。



サンクン
燦坤日本電器(株) 電気ストーブ

- 製造年：2003年～2009年
- 対象品番：TSK-5303Q・Y・Lシリーズ、FS-800W、SHQ-8、SHH-8、SHU-8、UHC-3T、UHC-9T、TSK-5328CT(2007年製)、TSK-5328CT、TSK-5328CRI、TSK-5328CRI(BW)、FS-900T
- 事故形態：出力切り替え用スイッチ接続部での接触不良により異常発熱し、出火するおそれもしくは、配線不適切で発煙・発火にいたるおそれ

■ 問い合わせ：**0120-600-527**



岩谷産業(株)、小泉成器(株) 電子レンジ

- 製造年：1997年～2000年
- 対象品番：岩谷産業(株)：IM-574、IM-574S、IM-575、IM-575S
小泉成器(株)：KRD-0105、KRD-0106
- 事故形態：マイクロスイッチの接点不具合により、使用中に発煙・発火に至るおそれ

■ 問い合わせ：岩谷産業(株)：**0120-009-930**

小泉成器(株)：**0120-551-494**



販売元：コーナン商事(株) 石油ストーブ


- 製造年：2010年製
- 対象品番：Alpaca(TSG-1(S))
- 事故形態：本体が転倒、又は地震時に自動消火しないため、火災につながるおそれ

■ 問い合わせ：**0120-04-1910**



(株) 萬品電機製作所(倒産) 電気こんろ

- 製造年：2003年～2008年の間
- 対象品番：MDS-113RE、MDS-113REA、MDS-113REB、MDS-218RE、MDS-218REA、MDS-218REB、MDS-233RE-2、MDS-233REB-2、MDS-233RE-2W、MDS-233REB-2W
- 事故形態：外部からの電氣的ノイズ又は水分等の浸入によりスイッチが入り、こんろの上に置いていた可燃物が焼損するおそれ
- 問い合わせ：製造元が倒産しているため、使用を中止してください



本チラシ掲載の製品やメーカー各社からご案内のある製品以外にも、リコール対象製品は多数あります。
事故情報やリコール製品の確認には以下サイトもご活用ください。

消費者庁 リコール情報サイト

消費者庁 リコール

検索

<http://www.recall.go.jp/>



経済産業省 製品安全ガイド

製品安全ガイド

検索

http://www.meti.go.jp/product_safety/

